

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年5月	BDG-FS54JZ	アルミウィング	FS54JZ-551071
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
452,139km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,570 mm 幅:2,370 mm 高:2,610 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リッターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。キャブフロント当たりゴム減り。フロント左ステップステー曲り。導風板色剥げ有。





記録簿 有 (H30/8、R2/11~R4/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3	2	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	0	3	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		2	—	スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ
備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	849A5203	平成20年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。観音扉コンパネ入れ付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------