

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年8月	TKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7039394
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
849,464km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,790 mm 幅：2,050 mm 高：2,020 mm 門高：1,860 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	○	油膜あり	スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	DPD チェックランプ点灯	点検項目	結果	状態
マフラー	△	DPF詰まり	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 エンジンチェックランプ点灯
DPF再生出来ない
出力制限あり

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
○	○			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
○	○	1	1	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	205/80R17.5	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H131569」	平成25年7月
【備考】アルミ縁板 庫内灯3個 中仕切り扉 水抜き穴2ヶ所			
冷凍機／直結	東ブレ	XZ24L0DRAO-U	平成25年7月
【備考】-5℃設定 2エバ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----