

| 車両情報     |             |             |      |                        |                      |
|----------|-------------|-------------|------|------------------------|----------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                   |                      |
| いすゞ      | 平成26年12月    | TKG-FRR90S2 | 平ボディ | FRR90-7069817          |                      |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                  |                      |
| 26,709km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－  | 長：6,210 mm<br>高：400 mm | 幅：2,150 mm<br>門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |            | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態         | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |            | シート    | ○  | へたり、汚れ       |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |            | ヘッドライト | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |            | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ○  | 下降時カタカタ音有り | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |            | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |            | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |            | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |            | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |            | エアサス   | ／  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |            | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準         | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |            | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態         | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 鉄板<br>床面浮き | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |            | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |            | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |            | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |            |        |    |              |





特記事項 キャブ内汚れ・キズ 下廻りサビ有り スペアキー無し PTO付き

記録簿 有（H28/11～R3/12）

| タイヤ残量    |    |    |    | タイヤサイズ        |             |             |             |
|----------|----|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |    |    |    |               |             |             |             |
|          | 12 | 12 |    | 225/90R17.5   | 225/90R17.5 |             |             |
|          | —  | —  |    | —             | —           |             |             |
| 12       | 12 | 12 | 12 | 225/90R17.5   | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| —        | —  | —  | —  | —             | —           | —           | —           |
| スペア      |    | 10 | —  | スペア           |             | 225/90R17.5 | —           |
| 素材: スチール |    |    |    | 備考: スタッドレスタイヤ |             |             |             |

| 上物仕様              |      |          |      |
|-------------------|------|----------|------|
| 上物名               | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式   |
| 平ボディ              | 不明   |          | (不明) |
| 【備考】床フック4対 ロープ穴4対 |      |          |      |
|                   |      |          |      |
| 【備考】              |      |          |      |
|                   |      |          |      |
| 【備考】              |      |          |      |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】