

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-500285
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
336,672km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア－	長：9,325 mm 幅：2,277 mm 高：2,327 mm 門高：2,139 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル純正品	燃料タンク	◎	300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎		床材質	／	アルミ I型キーストン。	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。エア漏れ有。エンジンキー1本。ボデーキー1本。燃料タンクキー1本。尿素タンクキー1本。
記録簿	有（H30/9～R4/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	7	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	9	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				6	ー		
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	F173627	平成29年9月
【備考】断熱リヤ75mm、サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。庫内灯8ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV72LOC-U	平成29年9月
【備考】-30℃設定（1hで+10℃→-16.5℃確認）。2エバ。加温付（+30℃）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ