l付: RO3. O2/20	6	A nn ei	マロロア 車両チェ	ツ !	ラシート	管:	理番号:	OC11328	30
			車両	5情:	報				
車名		年式	型式		形状		車台番号]
日野 平成25年9月		TKG-FC9JJAA		冷凍バン		FC9JJAA-11543			
走行馬力		シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
562,056km	210F	PS/154KW	A/T プロシフト				長:5,820 高:2,050	mm 幅: 2,110 mm 門高: 2,030	
): 良好 O	:通常		要修理 /:装備	無し	※あくまです	も当社判	断基準による	ものです	
•	エンジ	ツ	7 雷	装関	係	•	+-	ャビン	
	結果	火態		果	状態	点	検項目 結		
音			エアコン	⇟		シート			:
オイル混入	••••••		スターター	•••	•••••	ヘッド		•••••••••	
	•••••			•••	•••••	(種類		-	
ナイル漏れ	•••••		オルタネーター	•••	•••••	ヘッドラ			
k混入			パワーウィンドウ : (運転席)			(不具合	5)		
k漏れ			パワーウィンドウ	•••	•••••	ウィン	<i>י</i> ח–	前: 後:	
			(助手席)			717	,/,]	サイド:	
非 気			坂道発進装置	•••	•••••	ワイバ			
7フラー						•••••		·· · ······	
ターボ			異常ランプ			ミラー			
合却水吹き返し	•••••		オーディオ -	- :			汞	€行関係	
	·····•		オーディオ			点	検項目 4	吉果 状態	
_	ッショ		(不具合)	∔.		ハンド	いし		_
点検項目 結	果!	状態	バックカメラ(色) -	- :			ス(種類)	_	••
ドア鳴き			バックカメラ				ス(不具合)	···•	••
ドア抜け	•••••		(不具合)	∔.			ステアリング	···•	••
フラッチ	•••••		電格ミラー	į .				••••••••••	
・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•••••	ETC	i .		リーフ			
		•••••	タコグラフ			燃料ら	ソンク	.	
オイル漏れ					•••••		デ	フ	
Jターダ :						点	検項目 結	果! 状態	
						異音		-	ŀ
							:Pto	•••••••••	
						オイル		 	
						デフロ	Jック .	:	
持記事項									
記録簿()									
ク イ	ヤ残量	E E	•		タイヤ	'サイス	r.		

002000	· · ·								
✓ タイヤ残量				タイヤサイズ					
	3	3	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5	225/80R17.5			
2	3	4	2	225/80R17.5			225/80R17.5		
スペア 2 -		スペア		225/80R17.5					
				素材:	備考:				

	上物	仕様	
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F133563	平成25年9月
【備考】断熱リヤ:70mm サイド:70	mm ラッシングレール2段、庫内	別灯3ヶ、水抜き穴2ヶ	
直結	東プレ	XV42LOC-T	
【備考】-30°C設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成25年9月
【備考】最大荷重1000kg 2枚折り 【上物仕様備考】			
	外装		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
[从华]	「ボデー内」		
(外装) 外装 かき かり サビ ペンスル うき 曲がり サビ	[ボデー内] [補修跡 割れ 庫内 キズ へこ	7 順内 分 穴あき 汚れ	