

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成27年10月	TRG-LJR85A	平ボディ	LJR85A-7004403
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
169,359km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,120 mm 幅: 1,610 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ傷
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバーキズ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ キャブルーフへこみ キャブバックキズあり アイドリングストップ付き  
記録簿 有 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
2	2	2	2
—	—	—	—
スヘア	6	—	

タイヤサイズ			
205/80R15	205/80R15		
—	—		
205/80R15	205/80R15	205/80R15	205/80R15
—	—	—	—
スヘア		205/80R15	—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成ボデー		
【備考】 荷台床前方腐食、割れあり 荷台前面板ビス抜け 鳥居角出し			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			