

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成27年10月	TRG-LJR85A	平ボディ	LJR85A-7004403
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
169,359km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,120 mm 幅:1,610 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 傷
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバーキス
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ キャブルーフへこみ キャブバックキズあり アイドリングストップ付き

記錄簿 有 ()

タイヤ残量





単位: mm

	4	4		
	—	—		
2	2	2	2	
—	—	—	—	
スベア		6	—	

タイヤサイズ			
	205/80R15	205/80R15	
	—	—	
205/80R15	205/80R15	205/80R15	205/80R15
—	—	—	—
スペア		205/80R15	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成ボデー		
【備考】 荷台床前方隣食、割れあり 荷台前面板ビス抜け 鳥居角出し			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------