

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年10月	PDG-CYJ77W8	アルミウイング	CYJ77W8-7000607
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
407,012km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,610 mm 幅:2,400 mm 高:2,640 mm 門高:2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	スレ 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ程度	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアレンズヒビ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	車間警報システム故障			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	○	不鮮明			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎				
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	
リッターダ	◎							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項 左テールレンズヒビ キャブ・ボディ文字消し塗装 リヤ門ロコミ・ヒンジ曲がり・ビン外れ Fグリル割れ・ビス穴
キャブ内汚れ・キズ・ヤニ汚れ 助手席側灰皿フタ欠品 ※H30/06月：走行384.229km時クラッチOH済。
記録簿 有 (H20/1～R2/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	07W-08100	
【備考】 ラッシング2段 引出フック9対 庫内灯4ヶ 90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ