

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年2月	QKG-FR1EXBG	アルミウィング	FR1EXB-14587		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
498,475km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エア-	長:9,540 mm 高:2,470 mm	幅:2,400 mm 門高:2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	ナビ付き、操作不良 画面割れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	にじみ
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ
エンジンキ-3本、ボデーキ-2本、燃料キ-2本、尿素キ-2本
記録簿 有 (H27/2~R4/2)

タイヤ残量





単位: mm

7	8		
—	—		
10	9	10	9
9	8	8	12
スベア		15	—

タイヤサイズ			
	<u>295/70R22.5</u>	<u>295/70R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
スペア		<u>295/70R22.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFFXL-LJAADJ 「2KY7259」	平成26年2月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、庫内灯4個、床フック10対			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ