

管理番号：OC123238

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無





◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ			リーフサス		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動 モーター空回り	エアサス		
ミッション			ETC			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	80L
ギア抜け	◎		上物仕様					
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/		異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ						デフロック		

特記事項 室内汚れ、タバコヤニ、室内スリキズ多い

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			195/85R16	195/85R16		
0	0			—	—		
4	5	5	5	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
0	0	0	0	—	—	—	—
スベア		2	0	スベア		—	—
素材： _____ 備考： _____							



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------