

管理番号：OC123212

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

◎：良好

○：通常走行問題なし

△：要修理

／：装備無し

※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目

結果

状態

異音

◎

オイル混入

◎

オイル漏れ

○

T/M取付け付近にじみ

水混入

◎

水漏れ

◎

燃料漏れ

◎

排気

◎

マフラー

◎

ターボ

◎

冷却水吹返

◎

ミッション

点検項目

結果

状態

ギア鳴き

◎

ギア抜け

◎

クラッチ

◎

異音

◎

オイル漏れ

◎

リターダ

／

電装関係

点検項目

結果

状態

エアコン

◎

スターター

◎

オルタネーター

◎

P/W（運転席）

◎

P/W（助手席）

◎

坂道発進装置

◎

異常ランプ

◎

オーディオ

◎

バックカメラ

◎

電格ミラ

◎

ETC

／

タコグラフ

◎

上物仕様

点検項目

結果

状態

床材質

／

アルミ

キャビン

点検項目

結果

状態

シート

○

へたり、汚れ

ヘッドライト

◎

ウィンカー

○

後：右割れ、左割れ

ワイパー

○

右ウオッシャーノズル折れ

ミラー

○

カパー外れ
左カパー

走行関係

点検項目

結果

状態

リーフサス

◎

エアサス

／

パワステ

◎

ハンドル

◎

燃料タンク

◎

デフ

点検項目

結果

状態

異音

◎

オイル漏れ

◎

デフロック

／

特記事項 キャブ内汚れ・キス ダッシュボード外し穴 キャブ・ボデー文字跡 テール枠曲がり・ガタ 台枠へコミ
記録簿 有 (H24/3~R2/9)

タイヤ残量

単位：mm



6	6		
—	—		
2	2	2	1
—	—	—	—
スベア			

タイヤサイズ

<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スベア	<u>225/80R17.5</u>	—	

素材： _____

備考： _____



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ