

車名 年式		型型	型式			車台番号		
日野 平成26年9月		月 TKG-XZI	TKG-XZU710M		ドライバン		0-0010662	
走行		馬力	シフト	シフト		ブレーキ		ボディ内寸
93,048km	150F	PS/110KW	M/T 6	6速				mm 幅:2,030 mm mm 門高:1,940 mm
良好 〇):通常;	上行問題なし	△:要修理	/:装備無し	, ※あくまて	も当社判	- 断基準によるも	のです
	エンジ	ン	•	電装関	係		キャ	ビン
点検項目	結果	状態	点検項	目 結果	状態	点	検項目 結果	状態
			エアコン			シート	`	
/ル混入			スターター	•••••	•••••		ライト _	
ル漏れ			オルタネータ	7—	•••••	(種類		
記入		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	パワーウィン	ノドウ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ヘッド:		
まれ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(運転席)					前:
。 漏れ	····· }	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	パワーウィン	/ドウ		ウィン	ノカー	後:
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•• (助手席)					サイド:
(=	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	坂道発進装置			ワイル		!
/ラー 			異常ランプ			ミラー	-	
-ボ	ļ ,		•• オーディオ	: - :		_		 亍関係
〕水吹き返し	ii		オーディオ	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		京検項目 『結!	
3	ッショ	ン	(不具合)	ii		ハント		700
点検項目 🏥 結	果	状態	バックカメラ	7(色) —				
"鳴き			バックカメラ	,			ス(種類)	
7抜け		•••••	••• (不具合)			エアワ	ス(不具合)	
iかり ラッチ	••••••	•••••	*** 電格ミラー	<u>i</u>			ステアリング	
インフ 音	∳	•••••	••• ETC				フサス .	
	··•		••• タコグラフ			燃料な	ヲンク	.
/ル漏れ			•••		•••••		デフ	
<i>)</i> ーダ			•••			点	検項目 結果	状態
						異音		
						オイル	レ漏れ.	
						デフロ		
						,,,,,		
2事項								
中央								

00500	/// ()									
<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ						
	10	10	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5	225/80R17.5				
	_									
10	10	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5			
スペア 7 —		7	スペア —							
				妻*** ·	做老 :					

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
ドライバン	矢野特殊自動車	SZ 「140423」	(不明)						
【備考】ラッシング2段 庫内灯3点	【備考】ラッシング2段 庫内灯3ヶ ベンチレーター前後 3枚折り扉 左サイドスライドドア								
格納ゲート	極東開発工業	CG1001F「B3MRA2」	(不明)						
【備考】									
【上物仕様備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	ı]/	点傷有					





【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	-----