

| 車 両 情 報   |             |                  |         |                          |                           |
|-----------|-------------|------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式               | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成30年4月     | 2PG-CYJ77C       | アルミウィング | CYJ77C-7003185-A         |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト              | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 484,994km | 380PS/279KW | セミA/T スムーサー 1 2速 | エア-     | 長:9,620 mm<br>高:2,650 mm | 幅:2,400 mm<br>門高:2,580 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係     |    |     |
|----------|----|-----|
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ◎  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | /  |     |
| タコグラフ    | △  | 欠品  |
| 上物仕様     |    |     |
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| 床材質      | /  | 木材  |

| 点検項目 | 上物仕様 |    |
|------|------|----|
|      | 結果   | 状態 |
| 床材質  | /    | 木材 |

| キャビン   |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | LED   |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ○    | リヤエアサス、ひび<br>8ヶ所  |
| パワステ  | ◎    |                   |
| バンドル  | ○    | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L 300L |

| 点検項目  | デフ | 状態 |
|-------|----|----|
|       | 結果 |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

**特記事項** キャブ内汚れ・キズ。アイドルリングストップ付き。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。エンジンキー2本、ボデーキー欠品。

記録簿 有 (H30/7~R4/7)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
|     | 8  | 7 |   |
|     | 9  | 8 |   |
| 10  | 10 | 9 | 9 |
| 8   | 9  | 8 | 8 |
| スベア |    | 0 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |  |
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |  |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |  |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |  |
| -----              |                    |                    |                    |  |
| <div>スペア</div>     |                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>—</u>           |  |
| 素材：アルミ             | 備考：                |                    |                    |  |

| 上物仕様                                                        |         |          |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
| 上物名                                                         | メーカー    | 型式「製造番号」 | 年式    |
| アルミウイング                                                     | 日本フルハーフ | W9DQ142  | 平成30年 |
| 【備考】鳥居型引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。観音扉コンパネ入れ付き。ウイングスイッチ前後2対。 |         |          |       |
|                                                             |         |          |       |
| 【備考】                                                        |         |          |       |
|                                                             |         |          |       |
| 【備考】                                                        |         |          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|