

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成17年8月	PB-FC6JKFA	クレーン付平	FC6JKF-11020
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
66,305km	180PS/132KW	M/T 6速	エア	長: 5,200 mm 幅: 2,140 mm 高: 520 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプ穴小有り
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	○	エアバックランプ点灯
オーディオ	○	アンテナ無し
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

特記事項	キャブ内汚れ エンジンキー1本
記録簿	○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	3			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
4	1	5	2	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ／完成品	不明		
【備考】			
クレーン／クレーン	タダノ	310 - 140 - 10330 「EK9484」	平成13年
【備考】 4段、フックイン、ラジコン付 ※年式違い			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------