

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成26年12月	TKG-MK38L	アルミウィング	MK38L-30739	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
105,451km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長: 6,310 mm 高: 2,270 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	◎		
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		ナビ付き
バックカメラ	◎		カラー カラー
電格ミラー	◎		
ETC	◎		標準
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：右割れ ひび割れ。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れキズ。後右テールランプレンズひび割れ。バックランプレンズひび割れ。

記録簿 有 (R1/10~R2/10※R2・9・18、102179km時、デラーにて、クラッチOHとエンジンリヤシール交換。)

▼ **タイヤ残量**



単位: mm

	3	6	
	—	—	
5	6	6	4
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	4Y9C2424	平成26年(不明)
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3個。90度ストッパー付。引出フック5対付。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折	パプコ	PRAK10-6475D	平成26年(不明)
【備考】格納ゲート2枚折。PG寸法：全長1550mm・全幅2400mm（有効長1280mm・有効幅2310mm）最大荷重：1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ