

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成27年12月	KQG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7002738		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
477,722km	420PS/309KW	M/T 7速		エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	○	エンジンフロントカバーに、にじみ	
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	風弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ故障、ラジオOK
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	○	右フォグランプ不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	オイルホース にじみ
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヒニオンシール にじみ
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本 ナンバー灯 不灯 リヤフェンダー穴あき・留め具欠損 キャブ看板消し塗装跡有り
記録簿 無()

タイヤ残量

単位 : mm

	0	0	
	—	—	
0	1	0	0
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ





11R22.5 16PR		11R22.5 16PR	
—		—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-B 「FX-11100」	平成27年
【備考】第五輪荷重：11,500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ