

管理番号：OC123215

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

▼ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

MISSION

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

▼ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり 汚れ
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行關係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ アイドリングストップ付 蛍光灯レンズヒビ 助手席灰皿フタ割れ

記録簿 有 (H27/7 ~ H30/4)

▼ **タイヤ残量**

單位：mm





	6	7	
	—	—	
7	8	7	8
—	—	—	—
スベア		11	—

▼ **タイヤサイズ**

	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スベア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：

備考：スタッドレスタイヤ



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------