

管理番号：OC123218

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左がハ割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 アイドリングストップ付





記録簿 有 (H28/10 ~ R1/10)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	9	9	
	—	—	
7	8	2	0
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>215/70R17.5</u>	—
素材：	備考：		



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------