B付:R03.06/29 **■両チェックシート** 管理番号:1232078

車名		年式	型式	\Box		形状		車台番号			
三菱ふそう	5	平成19年3月	PA-FE83DI	EY		高所作業車		FE83DEY-52168		Y-521680	
走行	\Box	馬力	シフト			ブレーキ				ボディ内寸	
132,439kr	n	160PS/118KW	M/T 6	速		バキューム	my inin			mm 幅: m mm 門高: m	
◎:良好											
	エンシ	_	▶ 点検項目	電装		状態	▼		キャ	_	no
異音	nu-x ⊚		エアコン	(O)	_	, VIII				破れ、へた	
オイル混入	0	:	スターター	© ©		•••••	シート		0	汚れ	
オイル漏れ	0	;	オルタネーター	0		•••••	ヘッド	ライト	0	ハロゲン	
水混入	©	*	パワーウィンドウ	•		•••••			0		
水漏れ	0	*******	(運転席)	0	;		ワイル		0		
燃料漏れ	0	r	パワーウィンドウ (助手席)	[†] ⊚	:		ミラー	-	0	左力バー傷	
排気	0		(助手席) 坂道発進装置	©	.	•••••				宁関係	
	0		収退光進表直 異常ランプ	0		•••••	Я	点検項目	結身	果 状態	
	0		オーディオ			オのみ	リーフ	フサス	0	,	
冷却水吹き返し	0		バックカメラ	/		••••	エアサ		/		
	ッショ	ョン	電格ミラー	_ ⊚		•••••		・ステアリン・		p	,
点検項目 結	果	状態	ETC	/	.		ハント	ベル	0	p	
ギア鳴き(©		タコグラフ	/			燃料と	タンク	0	スチール 100L	
	⊚ .		, ,	上物付				•••••	.:.		•••••
	©		点検項目	結果	_	状態	▼	検項日	デフ ・ ・ 結果	■ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	⊚ .		. 床材質		鉄板		里音		稲果		_
	©			ii	踊り場	তি •			(O) (O)		••••
リターダ	<u>∕. :</u>								(O) /		••••
)) L	<u>- ノノ</u>		:	••••

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。シガライター欠品。NO灯カバー割れ。 記録簿 有 (H2O/10~R2/3)


▶ タイヤ残量				タイヤサイズ					
	9	9	<u>単位:mm</u>		225/85R16	225/85R16 —			
9	9	9	9	225/85R16	225/85R16	225/85R16	225/85R16		
				<u> </u>					
スペア 6 -			ス	ペア	225/85R16				
				≢++・フィ □	供孝 :				

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
高所作業車	タダノ	AT-220-1-20310	平成19年2月				
【備者】バスケット最大地上高22.3m バスケット積載荷重200Kg又は2名 ブーム4段 前方格納式 100V電源ブレーカ、電源引込み用ブラグ バスケット部100V電源コンセント バスケット部作業灯 バスケット内寸法1.2m×0.7m×0.9m 運転室内アワメーター7206 h							
【備考】							
【備考】							

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	点傷有				

外装 キズ

外装 へこみ



【ボデー内】

庫内 へこみ

庫内 キズ

割れ

床 汚れ

庫内 穴あき

【外装】

外装 キズ

外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡