

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成14年11月	KL-FP50MDR	トラクタ	FP50MD-520480
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
551,188km	430PS/316KW	M/T 7速	エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		未点検
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気		未点検
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返		未点検

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		未点検
ギア抜け		未点検
クラッチ		未点検
異音		未点検
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター	◎	
オルタネーター		
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ		未点検
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	○	スチール 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音		未点検
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
○	○			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
○	○	3	0	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「5110000Z66」	平成14年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----