

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成18年11月	PJ-EXD52D6	トラクタ	EXD52D6-7001541		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
1,826,965km		M/T H/L 8速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	インマニ側オイル吹き
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気		未点検
マフラー		未点検
ターボ		未点検
冷却水吹き返し		未点検
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		未点検
ギア抜け		未点検
クラッチ		未点検
異音		未点検
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		未点検
スターター	◎	
オルタネーター		未点検
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ		未点検
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン・HID両方付： ックあり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス		リヤエアサス 未点検
パワーステアリング		ギヤボックスオイル 未点検
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音		未点検
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





持記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
5	0		
—	—		
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー		JSK37CY0240「HP-	平成14年
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ