

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年11月	PJ-EXD52D6	トラクタ	EXD52D6-7001541
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,826,965km		M/T H/L 8速	エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン		未点検	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン・HID両方チェックあり
オイル漏れ	△	インマニ側オイル吹き	オルタネーター		未点検	ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気		未点検	異常ランプ		未点検			
マフラー		未点検	オーディオ	△	音出ない			
ターボ		未点検	バックカメラ	／				
冷却水吹返		未点検	電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き		未点検	床材質	／				
ギア抜け		未点検						
クラッチ		未点検						
異音		未点検						
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス		リヤエアサス未点検
パワステ		ギヤボックスオイル未点検
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音		未点検
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	0			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー		JSK37CY0240 「HP-1300C 1625231775」	平成14年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ