

| 車両情報        |         |            |       |                                                 |
|-------------|---------|------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名          | 年式      | 型式         | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ         | 平成19年3月 | PJ-CYY77V6 | 冷蔵冷凍車 | CYY77V6-7000032                                 |
| 走行          | 馬力      | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 1,476,399km |         | M/T 7速     | エア―   | 長：9,445 mm 幅：2,307 mm<br>高：2,321 mm 門高：2,274 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |        | 電装関係              |    |              | キャビン      |    |                   |
|---------|----|--------|-------------------|----|--------------|-----------|----|-------------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態     | 点検項目              | 結果 | 状態           | 点検項目      | 結果 | 状態                |
| 異音      | ◎  |        | エアコン              | ◎  |              | シート       | ◎  |                   |
| オイル混入   | ◎  |        | スターター             | ◎  |              | ヘッドライト    | ◎  | ハロゲン<br>右水滴       |
| オイル漏れ   | ◎  |        | オルタネーター           | ◎  |              | ウィンカー     | ◎  |                   |
| 水混入     | ◎  |        | パワーウィンドウ<br>（運転席） | ◎  |              | ワイパー      | ◎  |                   |
| 水漏れ     | ◎  |        | パワーウィンドウ<br>（助手席） | ◎  |              | ミラー       | ◎  |                   |
| 燃料漏れ    | ◎  |        | 坂道発進装置            | ◎  |              | 走行関係      |    |                   |
| 排気      | ◎  |        | 異常ランプ             | ◎  |              | 点検項目      | 結果 | 状態                |
| マフラー    | ◎  | カバー曲がり | オーディオ             | ○  |              | ハンドル      | ○  | 擦れ                |
| ターボ     | ◎  |        | バックカメラ            | ／  |              | エアサス      | ◎  | リヤエアサス<br>、ひび     |
| 冷却水吹き返し | ◎  |        | 電格ミラー             | ◎  |              | パワーステアリング | ◎  |                   |
| ミッション   |    |        | ETC               | ◎  | 標準           | リーフサス     | ◎  |                   |
| 点検項目    | 結果 | 状態     | タコグラフ             | △  | 不動           | 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア鳴き    | △  | 点検不可   | デフ                |    |              | 点検項目      | 結果 | 状態                |
| ギア抜け    | △  | 点検不可   | 異音                | △  | 点検不可         | 異音        | △  | 点検不可              |
| クラッチ    | ◎  |        | オイル漏れ             | ○  | フリーザー<br>にじみ | オイル漏れ     | ○  | フリーザー<br>にじみ      |
| 異音      |    | 点検不可   | デフロック             | ◎  |              | デフロック     | ◎  |                   |
| オイル漏れ   | ◎  |        |                   |    |              |           |    |                   |
| リターダ    | ◎  | 永久磁石式  |                   |    |              |           |    |                   |





持記事項

記録簿 ○

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |         |         |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|---------|---------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |         |         |
| 5     | 5 |   |   | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |         |         |
| —     | — |   |   | —           | —           |         |         |
| 4     | 4 | 7 | 7 | 11R22.5     | 11R22.5     | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 3     | 3 | 3 | 0 | 11R22.5     | 11R22.5     | 11R22.5 | 11R22.5 |
| スベア   | — | — |   | スベア         | —           | —       |         |
| 素材：鉄  |   |   |   | 備考：         |             |         |         |

| 上物仕様           |         |                     |      |
|----------------|---------|---------------------|------|
| 上物名            | メーカー    | 型式「製造番号」            | 年式   |
| 冷凍バン           | 日本フルハーフ | VHB「T7D6103」        | (不明) |
| 【備考】           |         |                     |      |
| サブエンジン（スタンバイ付） | 菱重      | TU73E5-CN「790100002 | (不明) |
| 【備考】           |         |                     |      |
|                |         |                     |      |
| 【備考】           |         |                     |      |
|                |         |                     |      |
| 【上物仕様備考】       |         |                     |      |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|