

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成19年3月	ADG-FRR90L3	ドライバン	FRR90L3-7001043	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
321,301km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:6,300 mm 高:2,190 mm	幅:2,200 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	操作不良 AM、FM切り替え不良
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		
走行関係			
点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
ワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
		スチール	
燃料タンク	○		リヤ燃料 100L 100L 付近にじ
デフ			
点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。 運転席ドア灰皿蓋欠品。 フロントパネル左ロック折れ。 エアークリーナ蓋ロック1ヶ欠品。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	3	3	
	0	0	
5	5	4	5
0	0	0	0
スベア		9	0

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T51002D-3ERA2」	平成19年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（1ケ欠品）。内張り3方下部鉄板張り。左スライド式サイド扉。リヤ観音扉腐食あり。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002D-3ERA2	平成19年
【備考】最大荷重1000Kg。2枚折り格納式。庫内用PGリモコン欠品。PG油圧シリンダー左右滲みあり。 PG寸法：全長1555mm 全幅2190mm（有効長1440mm 有効幅2115mm）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------