

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成18年4月	PA-FK61F	幌付平ボディ	FK61F-701862		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
106,181km	240PS/177KW	M/T 6速		エア-	長:5,290 mm 高:2,500 mm	幅:2,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向き切り替えかたい
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ラジオのみ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ へたり 汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	-
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 100L 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	9	8	
	—	—	
7	9	8	7
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール 備考：フロントタイヤ左右ひび割れ有り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カーテン幌	不明		
【備考】左右カーテン幌 スターションハ3ケ 丸カンフック5対 門口鉄板張り（開閉出来ない）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ