

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	TKG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85AN-7013915
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
217,134km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,020 mm 幅: 1,680 mm 高: 1,780 mm 門高: 1,770 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	カラカラ音
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパンにじみ程度
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	もれ
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ(運転席)	◎	
パワーウィンドウ(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	白黒
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75ℓ
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 運転席側フロアゴムマット破れ、灰皿破損、記録簿 有 (平成26~令和2年)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
-	-		
6	6	6	6
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	-	-	
	195/75R15	195/75R15	195/75R15
	-	-	-
	スペア	195/75R15	-
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC「E1J10711」	
【備考】水抜き穴2個、庫内灯2個、スノコ、リヤドア90度ストッパー			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJS35A-L2	
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ