

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	TKG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7013912
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
227,751km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,010 mm 幅：1,680 mm 高：1,790 mm 門高：1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	排気漏れ
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	前：右割れ ひび割れ
ワイパー	◎	
ミラー	△	カバー外れ アンダーミラーレンズ 欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	75L

デフ



点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	助手席灰皿破損 メインキー曲がり 室内汚れ
記録簿	有（H26/3～R2/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
2	4	3	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール 備考：							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC 「E1J0709」	
【備考】 サイドドア リヤ、サイド断熱75mm 水抜き穴2ケ すのこ 庫内灯2ケ ※90度ストッパー両側破損			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS35A 「L2」	
【備考】 スタンバイ付 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ