

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年10月	TKG-FEA50	冷凍バン	FEA50-542211
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
134,761km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,250 mm 幅：1,610 mm 高：1,710 mm 門高：1,700 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	○	右S/W取付折れ
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス スノコ付

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	キャブ内汚れ傷
記録簿	有（H29/9～R1/9）

タイヤ残量			
単位：mm			
2	2		
—	—		
2	2	2	2
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
205/75R16		205/75R16	
—		—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スベア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F154508	平成27年9月
【備考】断熱材リヤ100mmサイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前2ケ後2ケ。間仕切り付。90度ストッパー付。左観音式サイド扉。リヤ右観音扉穴あき補修あと。スタンバイ付。			
冷凍機／直結	東プレ	XV22LSC-P	平成27年9月
【備考】-30℃設定（1h）+8.5℃～-11.5℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ