

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成25年2月	TKG-MK38C	ドライバン	MK38C-10634		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
359,716km	215PS/158KW	M/T 6速		エアー	長: 6,250 mm	幅: 2,350 mm
					高: 2,320 mm	門高: 2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	◎	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
パワーウィンドウ (運転席)	◎		
パワーウィンドウ (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	○	カラー、不鮮明 カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	◎	アナログ	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり 、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび リモコン不良
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。
記録簿 有 (H27/2～R2/1)

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
6	5	5	5
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：R右外タイヤホイール曲がり。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB「T5GD578」	(不明)
【備考】ラッシングレール2段（リヤ3段）。 庫内灯3ケ。 跳ね上げ扉。 左観音式サイド扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A「G5L0443」	(不明)
【備考】最大荷重1000kg。 PG寸法：全長1585mm・全幅2395mm・有効長1300mm・有効幅2260mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ