

| 車両情報    |             |             |       |               |        |         |
|---------|-------------|-------------|-------|---------------|--------|---------|
| 車名      | 年式          | 型式          | 形状    | 車台番号          |        |         |
| いすゞ     | 令和 1年8月     | TPG-NPR85AR | シャーシ  | NPR85-7090969 |        |         |
| 走行      | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸         |        |         |
| 8,023km | 150PS/110KW | M/T 5速      | バキューム | 長：高：          | mm幅：mm | mm門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |
| ミッション   |    |    |
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き    | ◎  |    |
| ギア抜け    | ◎  |    |
| クラッチ    | ◎  |    |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| リターダ    | ◎  |    |

| 電装関係          |    |      |
|---------------|----|------|
| 点検項目          | 結果 | 状態   |
| エアコン          | ◎  |      |
| スターター         | ◎  |      |
| オルタネーター       | ◎  |      |
| パワーウィンドウ（運転席） | △  | D席破損 |
| パワーウィンドウ（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置        | ◎  |      |
| 異常ランプ         | ◎  |      |
| オーディオ         | ◎  |      |
| バックカメラ        | ／  |      |
| 電格ミラー         | ◎  |      |
| ETC           | ／  |      |
| タコグラフ         | ／  |      |
| 上物仕様          |    |      |
| 点検項目          | 結果 | 状態   |
| 床材質           | ／  |      |





| キャビン      |    |              |
|-----------|----|--------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態           |
| シート       | ◎  |              |
| ヘッドライト    | △  | H I D、右割れ    |
| ウィンカー     | △  | 前：右割れ        |
| ワイパー      | ◎  |              |
| ミラー       | △  | 割れ<br>左F事故の為 |
| 走行関係      |    |              |
| 点検項目      | 結果 | 状態           |
| リーフサス     | ◎  |              |
| エアサス      | ／  |              |
| パワーステアリング | ◎  |              |
| ハンドル      | ◎  |              |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>100L |
| デフ        |    |              |
| 点検項目      | 結果 | 状態           |
| 異音        | ◎  |              |
| オイル漏れ     | ◎  |              |
| デフロック     | ／  |              |

|         |
|---------|
| 特記事項    |
| 記録簿 無（） |

| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
| 10    | 10 |    |    |
| —     | —  |    |    |
| 10    | 10 | 10 | 10 |
| —     | —  | —  | —  |
| スペア   |    | 13 | —  |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 225/70R16 |           | 225/70R16 |           |
| —         |           | —         |           |
| 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | 225/70R16 | —         |
| 素材：スチール   |           | 備考：       |           |

| 上物仕様     |        |          |             |
|----------|--------|----------|-------------|
| 上物名      | メーカー   | 型式「製造番号」 | 年式          |
|          |        |          |             |
| 【備考】     |        |          |             |
|          |        |          |             |
| 【備考】     |        |          |             |
|          |        |          |             |
| 【備考】     |        |          |             |
|          |        |          |             |
| 外装状態     |        |          |             |
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび  | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無        | 飛石有(リペア 不可) |



|      |       |    |     |        |     |    |       |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|-------|
| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |       |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ  |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内へこみ |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内穴あき |
|      |       |    |     |        |     |    | 床汚れ   |