

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
UDトラック		平成13年3月	KK-MK252FH	アルミ平	MK252F-05317
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
811,789km	206PS/152KW	M/T 6速		バキューム	長：5,327 mm 幅：2,143 mm 高：598 mm 門高：397 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎			—	擦れ、汚れ
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン、 サブライポンプ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
			パワーウィンドウ (運転席)	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	/		ワイパー	△	動作不良
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
排気	◎		オーディオ	—		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ (色)	—		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (不具合)	/		エアサス (種類)	—	
ミッション			電格ミラー	◎		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	ETC	/		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態			
異音	◎		異音	◎				
オイル漏れ	○	ケース	オイル漏れ	◎				
リターダ	/		デフロック	/				

特記事項 室内汚れ

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	3	3	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—
				素材：鉄	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	完成品		平成13年3月



【備考】床フック6対＋2ヶ

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----