

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年6月	QPG-FR1EXEG	シャーシ	FR1EXE-10153
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
603,325km	410PS/302KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：mm 高：mm幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	△	カラー、映らない カメラキャブ内に積み込み
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 左サイドアンダーミラー劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 190ℓ+190ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項・ドライブレコーダー有 ・両ドア看板消跡有
記録簿 有 (H27/8～R2/9)

タイヤ残量			
単位：mm			
9	7		
—	—		
5	4	5	5
0	1	2	5
スベア	—	5	

タイヤサイズ			
275/70R22.5	275/70R22.5		
—	—		
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア	—	275/70R22.5	
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ