

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成 8年4月	KC-CYM50V1	その他	CYM50V1-3002022		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
554,357km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長： 高:	mm 幅： mm	mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、 クランクシール（フロント、リヤ） リヤ側
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

特記事項





記録簿 有 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	5		
—	—		
5	5	5	6
2	2	3	3
スペア	3	—	

タイヤサイズ			
295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—		
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スペア	295/80R22.5	—	
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ