

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	TKG-FRR90S1改	冷凍バン	FRR90-7071611
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
67,267km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,340 mm 高：2,060 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	システムフロア

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	スレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 150ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 運転席灰皿フタ破損
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
8	9		
—	—		
9	9	10	9
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	E5G2607	平成26年10月
【備考】断熱 all 50mm ラッシング2段 90度ストッパー 庫内灯4ヶ 水抜き穴 床システムフロア			
冷凍機／直結	サーモキング	TZ600	
【備考】-25℃設定			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1255	
【備考】積載昇降能力1000kg ゲート長1550mm 幅2397mm 有効長1350mm 有効幅2270mm ※PGリモコン配線のみ ※PGキャスターストッパー不良、立ち上がりのまま			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ