

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年9月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7013001	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
561,932km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,590 mm 高：2,670 mm	幅：2,390 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	エンジン、ミッション 継ぎ目付近にじみあり
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

特記事項 運転席灰皿ふた破損

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm			
3	0		
8	6		
3	2	1	2
1	1	2	2
スベア		12	ー

素材： 備考：

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		245/70R19.5	ー
素材：		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	W9DF129	
【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯6ヶ 90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----