

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年8月	KQG-FU54VZ	冷凍バン	FU54VZ-520250
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
899,338km	350PS/257KW	A/T イノマツ 12速	エア―	長：9,314 mm 幅：2,270 mm 高：2,382 mm 門高：2,193 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L 300L
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
クラッチ	／		デフ			オイル漏れ	◎	
異音	◎		点検項目	結果	状態	デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10	10	10	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
9	9	9	9	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
10	11	11	11	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア	4	—	—	スベア	295/70R22.5	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA5946 「B110484」	平成23年8月
【備考】左サイドドア観音開き、ラッシング2段、ジョロダ―4列、天井結露防止シート、エアリブ、庫内灯x6、水抜き穴x4、簡易間仕切り、			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDS50DX	
【備考】-30℃設定			
直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS60DZA	
【備考】-30℃設定			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----