

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101013
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
285,282km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,465 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,306 mm 門高: 2,285 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	LED ウオッシャー付き
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 右フロントショックアブソーバーオイル漏れ有り
記録簿 ()

タイヤ残量				
単位: mm				
10	9			
—	—			
3	4	4	4	
4	3	4	4	
スペア	15	—		

タイヤサイズ				
	295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	スペア	295/80R22.5		—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V024D13-10」	平成30年





【備考】 ショロダ-4列、ラッシング2段、庫内灯5個、UVオゾン消臭器、水抜き穴x4、エアリブ、天井結露防止シート、簡易間仕切り、左サイドドア観音開きx2、リヤドア観音開き

冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	サーモキング	UT1200	平成30年
---------------------	--------	--------	-------

【備考】 -29℃設定

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ