

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年6月	KQG-FU54VZ	冷凍バン	FU54VZ-532160	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
257,173km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,330 mm 高: 2,280 mm	幅: 2,260 mm 門高: 2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ワイパー付きヒーターミラー。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H27/6~R3/1)

タイヤ残量





単位: mm

	6	8	
	—	—	
4	4	5	5
12	2	4	2
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スピア		295/80R22.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	ELF7 「E7E1203」	平成26年7月
【備考】ジョロダー4列、ラッシング2段、庫内灯6個、天井結露防止シート、エアリブ、水抜き穴x4、リヤドア観音開き、左サイドドア片側開き。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDS50CN2/TDJS70DZA 「1473100100BL」	平成26年7月
【備考】2エバ仕様、-30℃設定x2。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1003C3MRA2 「14T068549N」	平成26年6月
【備考】二つ折り、全幅2310mm、全長1660mm、キャスターストッパーまで1500mm。※右側サイドガード破損。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------