

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成27年9月	KQK-CG5ZA	ウイング	CG5ZA-31573	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
365,318km	380PS/279KW	A/T	エア-	長: 9,642 mm 高: 2,664 mm	幅: 2,397 mm 門高: 2,578 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 室内汚れ、ビス穴有り

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	12		245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
		6	—		245/70R19.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本フルハーフ	DKL 「W8DV935」	平成27年9月
【備考】ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------