
日付: RO3. O6/	28	M n7 et	マロロア 車両チ	·	ック	シート	管	理番号	: 12	232066	
車両情報											
車名 年式		型式		形状		車台番号					
いすゞ		平成30年2月	2RG-FRR90T2		アルミウィング			FRR90-7124038			
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸			
418,462k	km .	240PS/177KW	M/T 6∄	Ē		エアー		長:6,230 高:2,400		n 幅:2,400 m n 門高:2,300 m	nm nm
<ul><li>◎:良好</li><li>○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>											
<b>F</b>	エンシ	<b>ブン</b>	<b>F</b>	電装	関係				キャヒ	<b>ニ</b> ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態		点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0	=		シー	- ト	0	擦れ 、 汚れ	
オイル混入	0		スターター	0		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ヘッ	ドライト	0	HID	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			••••	ンカー	0		
水混入	©		パワーウィンドウ	•	• • • • • •	•••••		/パー	©	•••••	
水漏れ	© (©		(運転席)	0					0		
	. <b>.</b>		パワーウィンドウ		:			·····			
燃料漏れ	0		(助手席)	©	<u>:</u>					関係	
排気	• ©		坂道発進装置	0	:	•••••		点検項目	結果	状態	
マフラー	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	異常ランプ	0		•••••	リー	-フサス	0	:	-
ターボ	0		オーディオ	0		•••••	エア	サス	0	リヤエアサス	
冷却水吹き返し	0			•	カラ・カラ・		パワ	ーステアリン	<i>」</i> グ ◎	:	•
<b>F</b> 3	ミッショ	ン	バックカメラ	0	カラ	_		/ドル		- - - 擦れ	•
_	キャー 結果!	<b>状態</b>	電格ミラー	0	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				スチール	•
	0		ETC	0	2.0		燃料	タンク	• ◎	200L	
		•••••		• • • • •	アナロ	 コグ			<del>-</del>	<b></b>	•
	©			上物化	•			노+소-조-ㅁ	デフ *結果*	J25-895	
	0			上物! 結果		<b>状態</b>	_	点検項目	_	状態	
異音	©			=		れた。	異音	5	0		
オイル漏れ	0		床材質	/ :	木材		オィ	′ル漏れ	0		
リターダ											
特記事項 キャブ内汚れ傷。 アイドリングストップ付。 F左右ショックアブソーバーオイル滲み											
行記争項 ギャン(M)5(1 隔。 アイトリングストップ)」。 ドエロショッジアフソーバーオール参の記録簿 有(H30.11~R2.8)											
<b>7</b>	ア カノわば号 ア カノカサノブ										
タイヤ残量											

特記	事項 キャブ内汚れ傷。	アイドリングストップ付。	F左右ショックアブソーバーオイル滲み	
記録	第 有(H3011~	B28)		

タイヤ残量				タイヤサイズ				
	2	0	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —		
1	2	0	1	225/80R17.5	5 225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
	スペア	0			スペア	225/80R17.5		
				≢#ナ・フヹ <u>_</u> Ⅱ.	借 <del>老</del> :			

上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
アルミウイング	アルミウイング 日本フルハーフ		平成30年(不明)			
【備考】ラッシングレール2段。	引き出しフック5対。 庫内灯3ケ。					
【備考】						
【備考】						

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	ŊΛ	飛石有(リペア 不可)				



**庫内** キズ

割れ

庫内へこみ

**床** 汚れ

**庫内** 穴あき

**外装** キズ

**外装** へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡