

| 車両情報        |            |            |       |               |                        |                         |
|-------------|------------|------------|-------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 車名          | 年式         | 型式         | 形状    | 車台番号          |                        |                         |
| いすゞ         | 平成17年10月   | PB-NKR81AN | 冷蔵冷凍車 | NKR81-7024429 |                        |                         |
| 走行          | 馬力         | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸         |                        |                         |
| 約 675.349km | 130PS/96KW | M/T        | 5速    | パキューム         | 長：2,965mm<br>高：1,737mm | 幅：1,662mm<br>門高：1,725mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン    |    |            | 電装関係           |    |    | キャビン         |    |          |
|---------|----|------------|----------------|----|----|--------------|----|----------|
| 点検項目    | 結果 | 状態         | 点検項目           | 結果 | 状態 | 点検項目         | 結果 | 状態       |
| 異音      | ◎  |            | エアコン           | ◎  |    | シート          | ◎  |          |
| オイル混入   | ◎  |            | スターター          | ◎  |    | ヘッドライト (種類)  | —  | ハロゲン     |
| オイル漏れ   | ○  | ロッカーカバー    | オルタネーター        | ◎  |    | ヘッドライト (不具合) | ◎  |          |
| 水混入     | ◎  |            | パワーウィンドウ (運転席) | ◎  |    | ウinker       | ○  | 右割れ      |
| 水漏れ     | ◎  |            | パワーウィンドウ (助手席) | ◎  |    | ワイパー         | ○  | ワイパーゴム切れ |
| 燃料漏れ    | ◎  |            | 坂道発進装置         | ／  |    | ミラー          | ◎  |          |
| 排気      | ○  | 白煙         | 異常ランプ          | ◎  |    | 走行関係         |    |          |
| マフラー    | ○  | テールパイプすす付着 | オーディオ          | —  |    | 点検項目         | 結果 | 状態       |
| ターボ     | ／  |            | オーディオ (不具合)    | ◎  |    | ハンドル         | ◎  |          |
| 冷却水吹き返し | ◎  |            | バックカメラ (色)     | —  |    | エアサス (種類)    | —  |          |
| ミッション   |    |            | バックカメラ (不具合)   | ／  |    | エアサス (不具合)   | ／  |          |
| 点検項目    | 結果 | 状態         | バックカメラ         | ／  |    | パワーステアリング    | ◎  |          |
| ギア鳴き    | ◎  |            | 電格ミラー          | ／  |    | リーフサス        | ◎  |          |
| ギア抜け    | ◎  |            | ETC            | ／  |    | 燃料タンク        | ◎  | スチール 80L |
| クラッチ    | ◎  |            | タコグラフ          | ／  |    | デフ           |    |          |
| 異音      | ◎  |            | 点検項目           |    |    | 点検項目         | 結果 | 状態       |
| オイル漏れ   | ◎  |            | 異音             | ◎  |    | 異音           | ◎  |          |
| リターダ    | ／  |            | オイル漏れ          | ◎  |    | オイル漏れ        | ◎  |          |
|         |    |            | デフロック          | ／  |    | デフロック        | ／  |          |

|      |           |
|------|-----------|
| 特記事項 | エンジン時々止まる |
| 記録簿  | ( )       |

| タイヤ残量 |   |    |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|-------|---|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |    |   |           |           |           |           |
| 6     | 6 | —  | — | 205/70R16 | 205/70R16 | —         | —         |
| 6     | 7 | 7  | 7 | 205/75R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| —     | — | —  | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア   |   | 4  | — | スペア       |           | 205/70R16 | —         |
| 素材：鉄  |   | 備： |   |           |           |           |           |

| 上物仕様                   |         |                    |          |
|------------------------|---------|--------------------|----------|
| 上物名                    | メーカー    | 型式「製造番号」           | 年式       |
|                        | 東プレ株式会社 | 「H052745」          | 平成17年10月 |
| 【備考】庫内灯2 水抜き穴4 ラッシング1段 |         |                    |          |
|                        | 東プレ     | ks22lsc-a「H052745」 | 平成17年10月 |
| 【備考】                   |         |                    |          |
|                        |         |                    |          |
| 【備考】                   |         |                    |          |
| 【上物仕様備考】               |         |                    |          |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア可) |



| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |