

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成13年3月	KK-FE63EE	平ボディ	FE63EE-560443	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
500,000km 不明	140PS/103KW	M/T 5速	ハキューム	長：4.357 高：0.278	mm 幅：2.000 mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	始動しない。初爆あり	エアコン	△	不明。プロアモーターばらし。	シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	△	ばらし	ウィンカー	／	
水混入	◎		P/W（運転席）	△	動かない	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	△	ばらし	ミラー	／	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	不明	▼		
排気	△	不明	異常ランプ	△	不明	点検項目	結果	走行関係 状態
マフラー	◎		オーディオ	／		リーフサス	◎	
ターボ	／		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	△	不明	電格ミラー	△	不明	パワステ	◎	未点検
▼			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	△	不明	▼			▼		
ギア抜け	△	不明	点検項目	結果	上物仕様 状態	点検項目	結果	デフ 状態
クラッチ	△	不明	床材質	／	木材	異音	△	不明
異音	△	不明				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	1			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
8	8	8	8	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パブコ	不明	
【備考】あおり欠品、右あおり蝶板はすれ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】						【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ