

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年3月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500274
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
269,952km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長：9,260 mm 幅：2,272 mm 高：2,342 mm 門高：2,284 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ程度	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	ラジオサーチ不良、局 受信できない	リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎		床材質	／	アルミ キーストン	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項	アイドリングストップ、コーナリングサポート
記録簿	○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	3	3	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
2	1	2	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア				14	—		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8857-1「B190144」	令和 1年2月
【備考】フェリーフック2対、ラッシング2段、ジョロダー4列、エアリブ、LED庫内灯2列、水抜き7x3、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-	令和 1年
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ