

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	TPG-FEA80	平ボディ	FEA80-570044
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52.708km	150PS/110KW	A/T デュオニク 6速	ハキ्यूム	長: 4,350 mm 幅: 1,780 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	割れ アンダーミラー取付
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。フロント左コーナーレンズ割れ。シートデッキ付。ルーフ傷、ヘコミ、錆。
スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R1/7~R4/1)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
1 0	205/80R17.5 205/80R17.5
— —	— —
0 0 0 0	205/80R17.5 205/80R17.5 205/80R17.5 205/80R17.5
— — — —	— — — —
スベア	スベア
8 —	205/80R17.5 —
素材：スチール 備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	63AE 212R 「0202」	平成30年
【備考】床板削れ有。前立て角出し。作業灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------