

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年12月	BKG-FU55JZ	平ボディ	FU55JZ-550263
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,176,483km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長:9,400 mm 幅:2,400 mm 高:770 mm 門高:570 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 250L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項  
記録簿 有 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	6			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
5	8	5	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	2	3	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	2	—		スペア	275/80R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	不明		(不明)
【備考】床フック32対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ