

| 車両情報  |         |     |      |                                       |
|-------|---------|-----|------|---------------------------------------|
| 車名    | 初年度登録   | 型式  | 形状   | 車台番号                                  |
| フルハーフ | 平成20年9月 |     | 平ボディ | DFFPH241A-72091                       |
| 走行    | 馬力      | シフト | ブレーキ | ボディ内寸                                 |
|       |         |     | エアー  | 長：9,820 mm 幅：2,430 mm<br>高： mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです




| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    | エアコン     | ／  |    | シート    | ／  |    |
| オイル混入 | ／  |    | スターター    | ／  |    | ヘッドライト | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    | オルタネーター  | ／  |    | ウィンカー  | ◎  |    |
| 水混入   | ／  |    | P/W（運転席） | ／  |    | ワイパー   | ／  |    |
| 水漏れ   | ／  |    | P/W（助手席） | ／  |    | ミラー    | ／  |    |
| 燃料漏れ  | ／  |    | 坂道発進装置   | ／  |    |        |    |    |
| 排気    | ／  |    | 異常ランプ    | ／  |    | 走行関係   |    |    |
| マフラー  | ／  |    | オーディオ    | ／  |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   | ／  |    | バックカメラ   | ／  |    | リーフサス  | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ／  |    | 電格ミラー    | ／  |    | エアサス   | ／  |    |
|       |    |    | ETC      | ／  |    | パワステ   | ／  |    |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |    | ハンドル   | ／  |    |
|       |    |    |          |    |    | 燃料タンク  | ／  |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ／  |    | 床材質      | ／  | 木材 | 異音     | ／  |    |
| ギア抜け  | ／  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ／  |    |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |    | デフロック  | ／  |    |
| 異音    | ／  |    |          |    |    |        |    |    |
| オイル漏れ | ／  |    |          |    |    |        |    |    |
| リターダ  | ／  |    |          |    |    |        |    |    |

|                    |
|--------------------|
| 特記事項               |
| 記録簿 有 (H21/9～R2/9) |

| タイヤ残量   |   |    |    | タイヤサイズ       |              |              |              |
|---------|---|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm   |   |    |    |              |              |              |              |
| —       | — | —  | —  | —            | —            | —            | —            |
| 6       | 5 | 8  | 12 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 5       | 5 | 13 | 12 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スベア     |   |    |    | —            | —            | —            | —            |
|         |   |    |    | スベア          | —            | —            | —            |
| 素材：スチール |   |    |    | 備考：          |              |              |              |

| 上物仕様                                 |         |                        |         |
|--------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 上物名                                  | メーカー    | 型式「製造番号」               | 年式      |
|                                      | 日本フルハーフ | DFFPH241A<br>「P1A4593」 | 平成20年9月 |
| 【備考】 スタクション穴28個、床フック13対、スタクションボール6本。 |         |                        |         |
|                                      |         |                        |         |
| 【備考】                                 |         |                        |         |
|                                      |         |                        |         |
| 【備考】                                 |         |                        |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |