

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年4月	KQKG-CD5ZA	冷凍パン	CD5ZA-30934-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
408,932km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長:9,310 mm 高:2,290 mm	幅:2,280 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本、燃料キー4本、スマートキー1本 2/7車載済(西垣)

記録簿 有 (R3/7~R4/8)

タイヤ残量





単位: mm

	11	11	
	—	—	
9	9	10	9
2	3	3	3
スベア		12	—

タイヤサイズ				
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
	—	—		
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
		<u>275/80R22.5</u>		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	LA150129	平成27年3月
【備考】ジョロダー4列、ラッシングレール2段、2エバ、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯左右LED、水抜き穴3カ所、Rドア観音折りたたみ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA Multi	平成27年
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------