

| 車 両 情 報   |             |           |      |                          |                       |
|-----------|-------------|-----------|------|--------------------------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                     |                       |
| UDトラックス   | 平成29年10月    | QPG-CW5ZA | アルミ平 | JNCMM60D2HU022589        |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                    |                       |
| 532.313km | 380PS/279KW | M/T 7速    | エア-  | 長: 9,590 mm<br>高: 680 mm | 幅: 2,400 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン     |    |                   |
|----------|----|-------------------|
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| 異音       | ◎  |                   |
| オイル混入    | ◎  |                   |
| オイル漏れ    | ○  | エンジン後方しみ          |
| 水混入      | ◎  |                   |
| 水漏れ      | ◎  |                   |
| 燃料漏れ     | ◎  |                   |
| 排気       | ◎  |                   |
| マフラー     | ◎  |                   |
| ターボ      | ◎  |                   |
| 冷却水吹返    | ◎  |                   |
| ミッション    |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| ギア鳴き     | ◎  |                   |
| ギア抜け     | ◎  |                   |
| クラッチ     | ◎  |                   |
| 異音       | ◎  |                   |
| オイル漏れ    | ◎  |                   |
| リタータ     | ◎  |                   |
| 電装関係     |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| エアコン     | ◎  |                   |
| スターター    | ◎  |                   |
| オルタネーター  | ◎  |                   |
| P/W（運転席） | ◎  |                   |
| P/W（助手席） | ◎  |                   |
| 坂道発進装置   | ◎  |                   |
| 異常ランプ    | ◎  |                   |
| オーディオ    | ◎  |                   |
| バックカメラ   | /  |                   |
| 電格ミラ     | ◎  |                   |
| ETC      | /  |                   |
| タコグラフ    | /  | 欠品                |
| 上物仕様     |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| 床材質      | /  | 木材<br>穴あき有        |
| キャビン     |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| シート      | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ  |
| ヘッドライト   | ◎  | HID               |
| ウィンカー    | ◎  |                   |
| ワイパー     | ◎  |                   |
| ミラー      | ◎  |                   |
| 走行関係     |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| リーフサス    | ◎  |                   |
| エアサス     | ◎  | リアエアサス            |
| パワステ     | ◎  |                   |
| ハンドル     | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク    | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| デフ       |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| 異音       | ◎  |                   |
| オイル漏れ    | ◎  |                   |
| デフロック    | ◎  |                   |





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。タコグラフ欠品。2デフ。  
エンジンキー3本。キーレスリモコン1ヶ。

記錄簿 有 (R2/10、R3/10、R4/10)

| タイヤ残量   |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |   |   |             |             |             |             |
| 12      | 12 |   |   | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |             |             |
| —       | —  |   |   | —           | —           |             |             |
| 8       | 4  | 5 | 4 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 2       | 3  | 3 | 1 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| スベア     |    |   |   | スベア         |             |             |             |
|         | 2  | — |   |             | 295/80R22.5 | —           |             |
| 素材：スチール |    |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                              |          |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 上物名                                               | メーカー     | 型式「製造番号」 | 年式       |
| アルミ平                                              | 株式会社森林自工 |          | 平成29年10月 |
| 【備考】丸カンフック31ヶ。スタンション穴前方4ヶ・後方1ヶ。作業灯2ヶ。床板シワ寄り、穴あき有。 |          |          |          |
|                                                   |          |          |          |
| 【備考】                                              |          |          |          |
|                                                   |          |          |          |
| 【備考】                                              |          |          |          |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|