

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年3月	QDG-PW39L	土砂禁ダンブ	PW39L-30069	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
389,020km	280PS/205KW	M/T 6速	エア-	長: 5,300 mm 高: 1,200 mm	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	○	サブライポンブ にじみ
排気	◎	
マフラー	○	腐食 パイプ
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	サイド左右欠品。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ハウジング付近滲み
リターダ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。インパネボケット欠品。
フロント左右アブソーバーしみ。ルーフ補修跡、凹み。エアードクトステー欠品。フロント、リヤタイヤサイズ違い。
エンジンキー1本、スペアー無。
*R5/1月、388995Km時ターボ交換済。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	9			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
14	14	14	14	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	新明和工業	DR11-02SC 「F602441396Z」	平成27年
【備考】材質ステンレス。電動コボレーン。テールゲート開閉スイッチ付。クロスメンバー錆。リヤ水密パッキン付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------