

| 車両情報      |             |           |         |                             |
|-----------|-------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式        | 形状      | 車台番号                        |
| 三菱ふそう     | 平成20年6月     | PDG-FK61F | アルミウイング | FK61F-721882                |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ    | ボディ内寸                       |
| 548,985km | 240PS/177KW | M/T 6速    | エア-     | 長: mm 幅: mm<br>高: mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




| エンジン    |    |            | 電装関係           |    |         | キャビン         |    |            |
|---------|----|------------|----------------|----|---------|--------------|----|------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態         | 点検項目           | 結果 | 状態      | 点検項目         | 結果 | 状態         |
| 異音      | ◎  |            | エアコン           | ○  | 風向切替不良  | シート          | ○  | へたり        |
| オイル混入   | ◎  |            | スターター          | ◎  |         | ヘッドライト (種類)  | -  | H I D      |
| オイル漏れ   | △  | ロッカーケース    | オルタネーター        | ◎  |         | ヘッドライト (不具合) | ◎  | レンズ曇り      |
| 水混入     | ◎  |            | パワーウィンドウ (運転席) | ○  | Auto 不良 | ウィンカー        | ◎  | 前: 後: サイド: |
| 水漏れ     | ◎  |            | パワーウィンドウ (助手席) | ◎  |         | ワイパー         | ◎  |            |
| 燃料漏れ    | ◎  |            | 坂道発進装置         | ◎  |         | ミラー          | ◎  |            |
| 排気      | ◎  |            | 異常ランプ          | ◎  |         | 走行関係         |    |            |
| マフラー    | ○  | テールパイプすず付着 | オーディオ          | -  |         | 点検項目         | 結果 | 状態         |
| ターボ     | ◎  |            | オーディオ (不具合)    | ◎  |         | ハンドル         | ◎  |            |
| 冷却水吹き返し | ◎  |            | バックカメラ (色)     | -  |         | エアサス (種類)    | -  |            |
| ミッション   |    |            | バックカメラ (不具合)   | /  |         | エアサス (不具合)   | /  |            |
| 点検項目    | 結果 | 状態         | 電格ミラー          | ◎  |         | パワーステアリング    | ◎  |            |
| ギア鳴き    | ◎  |            | ETC            | /  |         | リーフサス        | ◎  |            |
| ギア抜け    | ◎  |            | タコグラフ          | /  |         | 燃料タンク        | ◎  | スチール 200L  |
| クラッチ    | ◎  |            | デフ             |    |         | 点検項目         | 結果 | 状態         |
| 異音      | ◎  |            | 点検項目           | 結果 | 状態      | 異音           | ◎  |            |
| オイル漏れ   | ◎  |            | 異音             | ◎  |         | オイル漏れ        | ◎  |            |
| リターダ    | /  |            | オイル漏れ          | ◎  |         | デフロック        | /  |            |

特記事項 キャビン汚れ・キズ  
記録簿 有 ○

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ          |             |             |             |
|--------|---|---|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm |   |   |   |                 |             |             |             |
| 7      | 8 |   |   | 225/80R17.5     | 225/80R17.5 |             |             |
| -      | - |   |   | -               | -           |             |             |
| 7      | 8 | 2 | 3 | 225/80R17.5     | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| -      | - | - | - | -               | -           | -           | -           |
| スペア    |   | 2 | - | スペア             |             | 225/80R17.5 | -           |
| 素材: 鉄  |   |   |   | 備考: 左Rスタッドレスタイヤ |             |             |             |

| 上物仕様     |         |                |       |
|----------|---------|----------------|-------|
| 上物名      | メーカー    | 型式「製造番号」       | 年式    |
| アルミウイング  | 日本フルハーフ | DMS「W6J0115」   | 平成20年 |
| 【備考】     |         |                |       |
| 跳ね上げゲート  | 日本フルハーフ | HW3A「G4U A080」 | 平成20年 |
| 【備考】     |         |                |       |
| 【備考】     |         |                |       |
| 【上物仕様備考】 |         |                |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|       |        |
|-------|--------|
| 【外装】  | 【ボデー内】 |
| 外装キズ  | 庫内キズ   |
| 外装へこみ | 庫内へこみ  |
| うき    | 庫内穴あき  |
| 曲がり   | 床汚れ    |
| サビ    |        |
| 補修跡   |        |
| 割れ    |        |